

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. EBAR del Centro Integral del Transporte de Murcia.

Fotografía 2. Vista lateral norte de la EBAR. En primer plano pozo de acceso a arqueta separadora de caudales.

Fotografía 3. Vista lateral sur de la EBAR.

Fotografía 4. Vista de la zona de ubicación del Tanque de Tormentas, al fondo.

Fotografías 5 y 6. Vistas aéreas de la zona de ubicación del Tanque de Tormentas junto a la EBAR.



Fotografía 1. EBAR del Centro Integral del Transporte de Murcia.



Fotografía 2. Vista lateral norte de la EBAR. En primer plano pozo de acceso a arqueta separadora de caudales.



Fotografía 3. Vista lateral sur de la EBAR.



Fotografía 4. Vista de la zona de ubicación del Tanque de Tormentas, al fondo.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE LAMINACIÓN Y EQUIPAMIENTOS, CITMUSA



Fotografía 5. Vista aérea de la zona de ubicación del Tanque den Tormentas junto a la EBAR

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE LAMINACIÓN Y EQUIPAMIENTOS, CITMUSA



Fotografía 6. Vista aérea de la zona de ubicación del Tanque de Tormentas junto a la EBAR